

# Morsettiere di collegamento

## Supporto fissaggio cavi per base B3M Mat. 286110 Support for fixing cables base B3M Code 286110

**Caratteristiche:**

Il supporto, applicato sui quadri per centralizzazioni B3M e B3T, ha lo scopo di facilitare l'ingresso ed il collegamento alla morsettiera M6M del cavo di alimentazione del tipo quadripolare di sezione 25 e 50 mm<sup>2</sup>.

Esso deve essere realizzato in policarbonato autoestinguente e deve poter essere applicabile al quadro per centralizzazione sia in posizione orizzontale che verticale, indifferentemente sul lato destro o sinistro dello stesso tramite sistema ad incastro.

Il supporto una volta applicato al quadro deve essere fissabile a parete mediante 4 tasselli ad espansione Ø 8 mm che, assieme alle relative viti, devono essere forniti a corredo di ciascun supporto.

Esso deve inoltre essere fornito completo di tutte le viti necessarie per l'assemblaggio del coperchio e per il serraggio del cavallotto fermacavo.

Il cavallotto fermacavo posto all'interno del contenitore ed il foro di ingresso del cavo di alimentazione devono essere realizzati in modo da consentire il passaggio ed il serraggio di cavi quadripolari con un diametro esterno massimo non superiore a 32 mm.

I fori destinati al passaggio dei conduttori che portano alimentazione alla morsettiera M6M devono essere chiusi da paretine a sfondamento.

**Features:**

The support, applied on the frameworks for centralization B3M and B3T, has the aim to facilitate the entry and the connection

M6M to the terminal of the power cable of the type of pole section 25 and 50 mm<sup>2</sup>.

It must be made of self-extinguishing polycarbonate and must be applicable to the framework for centralizing both in horizontal and vertical position, either on the right or left side of the same via interlocking system.

Support when applied to the framework must be fastened to the wall with 4 anchors Ø 8 mm which, together with screws, must be supplied with every support.

It must also be supplied with all the screws necessary for the assembly of the cover and for clamping jumper cable clamp.

The jumper cable clamp placed inside the container and the inlet port of the power cord must be made so as to allow the passage of cables and the clamping quadrupole with a maximum outer diameter not more than 32 mm.

The holes intended for the passage of wires that lead to the terminal block must be closed M6M by paretine breakout.



**Imballi e pezzature**

I supporti cavo, corredati di quanto precedentemente indicato, devono essere confezionati in scatole di cartone, ciascuna delle quali deve contenere 10 esemplari.

Su ogni confezione un'etichetta dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- nome o marchio di fabbrica del Costruttore,
- codice/articolo del prodotto attribuito dal Costruttore,
- breve descrizione e quantità del contenuto,

**Packaging and sizes**

The supports cord, equipped than previously indicated, must be packed in cardboard boxes, each of which must contain 10 copies.

On each package label should include the following indications:

- Name or trademark of the manufacturer,
- Code / article of the assigned product manufacturer,
- Brief description and quantity of the content,

